


INDUCTEUR D'EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNÉTIQUE



1° Donnez pour chaque cote ajustée: ES, EI et calculez l'IT.

2° Combien de trous taraudés borgnes comporte la pièce?

3° Placez sur la vue de votre choix la cote indiquant le nombre, le diamètre et la position angulaire de ces usinages.

4° Donnez le nom de la forme F.

5° Donnez les épaisseurs en:

1	2	3

6° Que représente T?

7° Quelles sont les formes de la pièce non représentées dans les vues?

8° Peut on se passer de la 1/2 vue de droite? Justifiez.