


1° COTATION


Dans les exemples ci-dessous,

-Reproduisez le dessin en y rajoutant les cotations géométriques de forme et de position, répondant aux nécessités de bon fonctionnement.

1.1. Localisation de 0,1



1.2. Coaxialité de 0,05.



1.3. Symétrie de 0,2.

