






- 1° Repassez en rouge les traits d'axe
- 2° Repassez en Bleu les contours cachés
- 3° Cotez les différents usinages ainsi que sa longueur, hauteur et épaisseur.
- 4° Expliquez les différentes informations notées dans le cartouche ci-dessous.

A4h	<i>E C A M</i>	Nom:
Ech.: 1:1	<i>conditionneuse de comprimés</i>	Date:
	<i>support de capteur</i>	Classe:
		Nø : <i>PO-16</i>

