

Systeme Autonome Pédagogique : Convoyeur à rouleaux à 2 sens de rotation
 Motoréducteur de marque **LEROY-SOMER** type **ORTHOBLOC** série **2000 OT 22**


Éléments de Sécurité

Grue d'atelier

Manille

REMARQUE :

*Débrancher le cable
d'alimentation du
moteur avant toute
manimupation !*



Risques Spécifiques.

**Interventions sur machine lors d'un
dépannage MECANIQUE :**

- chute du motoréducteur (poids important)
- coincement, pincement, écrasement des
doigts lors d'une manipulation

Protections.

Levage du motoréducteur
en utilisant la manille
supérieure du réducteur.

Gants de manutention