



Trous taraudés M4
Rugosité Générale
Tolérance générale ISO 2768 mK



1	1	corps	2017	
Repère	Nbre	Désignation	Matière	Observations

Echelle 1:1	Réducteur Roue et Vis	LTP St Joseph 64240 Hasparren
Format A3		
R.L.	Fichier : corps	Page :